# Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/122887910519/

**ID:** 122887910519 **Datum:** 26.10.2021 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Marktplatz |
| **Hausnummer:** | 14 |
| **Postleitzahl:** | 88400 |
| **Stadt-Teilort:** | Biberach |
| **Regierungsbezirk:** | Tübingen |
| **Kreis:** | Biberach (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Biberach an der Riß |
| **Wohnplatz:** | Biberach an der Riß |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8426021004 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Bei dem Wohn- und Geschäftshaus handelt es sich im Kern um ein mittelalterliches Gebäude.

**1. Bauphase:** Ungefähre Datierung
(1100 - 1499)

| | |
|---|---|
| **Betroffene Gebäudeteile:** | *keine* |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohn- und Geschäftshaus |

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung
- Befunduntersuchung "Neubarocke Madonna mit Kind"

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Giebelständig an der Nordseite des Marktplatzes. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohn- und Geschäftshaus |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Das dreigeschossige Gebäude ist möglicherweise aus mehreren Einzelgebäuden im Laufe der Zeit zusammengewachsen, was durch die linke und rechte Haushälfte sowie das platzseitige kurze Vorderhaus und das direkt anschließende kurze Rückgebäude und den rückwärtigen Hinterhof mit dreiseitiger Fachwerkumbauung angedeutet wird. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachform<br>  • Satteldach |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |