Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/123257613611/

ID: 123257613611 **Datum:** 17.12.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Gerwigstraße
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0551° nördliche Breite, 8,4645° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1901. (a)

1. Bauphase:	Erbauung des Gebäudes. (a)

(1901)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Walmdach

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Gebäude wurde auf spitzwinkligem Eckgrundstück markant in der Straßengabelung Gerwigstraße/Bertholdstraße platziert.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Dreigeschossiger Putzbau mit aus barockem Formengut entwickeltem Dekor und abschließendem Walmdach. Zweiflügeliger Baukörper, dessen Schaufront mit zweigeschossigen polygonalen Eckerkern betont ist. In den Obergeschossen Pilastergliederung und quer- und hochovale Putzblenden.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Walmdach

Konstruktion/Material: *keine Angaben*