Ev. Kirche St. Martin

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/124184807215/

ID: 124184807215 **Datum:** 08.12.2023 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	56
Postleitzahl:	89129
Stadt-Teilort:	Langenau-Göttingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Alb-Donau-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Langenau
Wohnplatz:	Göttingen
Wohnplatzschlüssel:	8425072005
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südansicht

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Stuttgart

Bildbeschreibung:
Torhaus an der südlichen Kirchhofummauerung.

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Stuttgart

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach schweren Schäden an der Vorgängerkirche während des Marktgrafenkrieges im Jahr 1450 war die Wiederherstellung der Kirche notwendig. Neben dem Bau des Kirchenschiffes, Chores und der Ausstattung erhielt der aus dem 12. Jahrhundert stammende Wehrturm einen neuen Turmhelm aufgesetzt. Dieser ist dendrochronologisch für das Jahr 1462 (d) belegt.
Bei Renovierungsarbeiten 1951 wurden an der Chorwand die Fresken von 12 Weihekreuzen freigelegt, welche vermutlich 1462 entstanden sind.
2022 erfolgte die Sanierung des Kirchendaches, da der Dachstuhl durch eingedrungene Feuchtigkeit und Pilzbefall beschädigt war.

1. Bauphase:
(1100 - 1199)

Wehrturm (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
  - Wehrturm

2. Bauphase:
(1462)

Erbauung des Kirchenbaus mit Ausstattung und Kirchenobergeschoss (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)
- Ausstattung

Lagedetail:

- Siedlung

	• Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
3. Bauphase: (2022)	Sanierung Kirchendach
Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	In der Göttinger Ortsmitte, in einen ummauerten Kirchhof eingebettet.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Langhaus mit nach Osten dreiseitig geschlossenem Chor, unter gemeinsamem Satteldach; an der nördlichen Langhausseite befindet sich der Kirchturm, der sich über quadratischem Grundriss erhebt und in einem spitz zulaufenden Pyramidendach endet. Am Übergang zum Dachgeschoss Lilienfries aus Formsteinen. Wehrhafte mittelalterliche Umfriedung mit Torhaus.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Einschiffiges Langhaus mit zweijöchigem Chor und Netzgewölbe.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach mit einseitigem Vollwalm
	  • Zeltdach/Pyramidendach/-helm
	• Gewölbe
	  • Netzgewölbe

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*