Eindachhof

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/124250493014/

ID: 124250493014 **Datum:** 18.05.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Stammstraße
Hausnummer:	26
Postleitzahl:	78073
Stadt-Teilort:	Bad Dürrheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Bad Dürrheim
Wohnplatz:	Öfingen
Wohnplatzschlüssel:	8326003007
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Bad Dürrheim, Eindachhof-Südostansicht

Abbildungsnachweis:
Landesamt für Denkmalpflege Freiburg, Bildarchiv

Bildbeschreibung:
Bad Dürrheim, Eindachhof-Südansicht

Abbildungsnachweis:
Landesamt für Denkmalpflege Freiburg, Bildarchiv

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Haus ist eines der wenigen, noch relativ unverändert erhaltenen Bauernhäuser des alten Öfingen. Es repräsentiert den Bautyp des Baaremer Hauses. Nach Aussagen des Einschätzungsverzeichnisses der Gebäudeversicherung entstand das Haus im Jahr 1838.

1. Bauphase: (1838)	Nach Aussagen des Einschätzungsverzeichnisses der Gebäudeversicherung ist der Eindachhof 1838 entstanden.
Betroffene Gebäudeteile:	 • Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Eindachhof

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Sachverständige Begutachtung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Der Eindachhof befindet sich in der westlichen Hälfte des Bad Dürrheimer Stadtteils Öfingen. Er steht traufseitig an der Nordseite der Stammstraße, welche Öfingen von Südwesten kommend in Richtung Nordosten geschwungenen durchläuft.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Eindachhof
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Ein riesiges Satteldach überdeckt den zweigeschossigen Wohnteil und die anschließende Ökonomie. Das Gebäudes ist allseitig verputzt.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Das Haus ist eines der wenigen, noch relativ unverändert erhaltenen Bauernhäuser des alten Öfingen, das den Bautyp des Maaremer Hauses repräsentiert.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	• Mischbau
	  • Obergeschoss(e) aus Holz
	  • Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	Zweigeschossiger Bau mit Satteldach, im Erdgeschoss bestehen die Außenwände aus verputztem Bruchsteinmauerwerk, darüber verputztes, ausgemauertes Holzfachwerk ("Bruchsteinmauerwerk").