Evang. Georgskirche

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/124461288718/

ID: 124461288718 **Datum:** 15.03.2023 **Datenbestand:** Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	122
Postleitzahl:	79211
Stadt-Teilort:	Denzlingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Denzlingen
Wohnplatz:	Denzlingen
Wohnplatzschlüssel:	8316009001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0666° nördliche Breite, 7,8825° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südwestansicht

Abbildungsnachweis:
Bildindex, Urheber: LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Freiburg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Storchenturm, ehem. Michaelskirche (79211 Denzlingen, Hauptstraße 101)
- Ehem. Gasthaus "Grüner Baum" (abgegangen), Hauptstraße 153 (79211 Denzlingen)
- Fachwerkhaus, Hauptstraße 30 (79211 Denzlingen)
- Fachwerkhaus, Hauptstraße 80 (79211 Denzlingen)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die evangelische Kirche St. Georg wurde 1773 erbaut. In den Kirchenbau des 18. Jahrhunderts wurde der ältere, aus der Romanik stammende Kirchturm mit gotischem Aufbau einbezogen. 1959-61 fanden umfangreiche Sanierungsarbeiten an Turm und Glockenstuhl statt und das Kircheninnere neu gestaltet. 2002 wurden Kirche und Turm mit einem neuen Anstrich versehen.

1. Bauphase:
(1500 - 1550)

Turmhelm mit Plattform aus der ersten Hälfte des 16. Jh. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Turm (Kirche)

2. Bauphase:
(1773)

Erbauung (a)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

3. Bauphase:
(1800 - 1899)

Maßwerk der Schallöffnungen (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- Obergeschoss(e)

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Turm (Kirche)

4. Bauphase:
(1959 - 1961)

Sanierung Turm und Glockenstuhl

Betroffene Gebäudeteile:

keine

5. Bauphase: (2002)	Neuer Putz und Anstrich an Turm, neuer Anstrich an Kirche.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Georgskirche liegt am südlichen Ortsrand von Denzlingen. Nach Süden erstreckt sich der weitläufige Friedhof.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Langhaus mit Satteldach und Spitzbogenfenstern; an der Ostseite Fassadenturm über rechteckigem Grundriss durch Gesimse in drei Abschnitte untergliedert, durch einen offenen Turmhelm bekrönt, in den mittig eine Wendeltreppe gesetzt ist.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Turmhelm

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*