

Evang. Georgskirche

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/124461288718/>

ID: 124461288718

Datum: 15.03.2023

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	122
Postleitzahl:	79211
Stadt-Teilort:	Denzlingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Denzlingen
Wohnplatz:	Denzlingen
Wohnplatzschlüssel:	8316009001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0666° nördliche Breite, 7,8825° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos




Bildbeschreibung:
Südwestansicht


Abbildungsnachweis:
Bildindex, Urheber: LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Freiburg

Objektbeziehungen

— keine

 **Umbauzuordnung**

keine

 **Weitere Objekte an diesem Wohnplatz**

- Storchenturm, ehem. Michaelskirche (79211 Denzlingen, Hauptstraße 101)
- Ehem. Gasthaus "Grüner Baum" (abgegangen), Hauptstraße 153 (79211 Denzlingen)
- Fachwerkhaus, Hauptstraße 30 (79211 Denzlingen)
- Fachwerkhaus, Hauptstraße 80 (79211 Denzlingen)

 **Bauphasen**
Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die evangelische Kirche St. Georg wurde 1773 erbaut. In den Kirchenbau des 18. Jahrhunderts wurde der ältere, aus der Romanik stammende Kirchturm mit gotischem Aufbau einbezogen. 1959-61 fanden umfangreiche Sanierungsarbeiten an Turm und Glockenstuhl statt und das Kircheninnere neu gestaltet. 2002 wurden Kirche und Turm mit einem neuen Anstrich versehen.

1. Bauphase: Turmhelm mit Plattform aus der ersten Hälfte des 16. Jh. (a)
(1500 - 1550)

Betroffene Gebäudeteile: 

- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Turm (Kirche)

2. Bauphase: Erbauung (a)
(1773)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

3. Bauphase: Maßwerk der Schallöffnungen (a)
(1800 - 1899)

Betroffene Gebäudeteile: 

- Obergeschoss(e)

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Turm (Kirche)

4. Bauphase: Sanierung Turm und Glockenstuhl
(1959 - 1961)

Betroffene Gebäudeteile: keine

5. Bauphase: Neuer Putz und Anstrich an Turm, neuer Anstrich an Kirche.
(2002)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Georgskirche liegt am südlichen Ortsrand von Denzlingen. Nach Süden erstreckt sich der weitläufige Friedhof.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Langhaus mit Satteldach und Spitzbogenfenstern; an der Ostseite Fassadenturm über rechteckigem Grundriss durch Gesimse in drei Abschnitte untergliedert, durch einen offenen Turmhelm bekrönt, in den mittig eine Wendeltreppe gesetzt ist.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach
- Turmhelm

Konstruktion/Material: keine Angaben