

Eckehof

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/124601997916/>

ID: 124601997916

Datum: 09.11.2015

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Straße: | Ecke |
| Hausnummer: | 172 |
| Postleitzahl: | 77761 |
| Stadt-Teilort: | Schiltach |
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Rottweil (Landkreis) |
| Gemeinde: | Schiltach |
| Wohnplatz: | Schiltach |
| Wohnplatzschlüssel: | 8325051047 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßename: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Abzimmerung des Dachwerkes um 1711 (d).

1. Bauphase: Abzimmerung des Dachwerkes (d).
(1711)

Betroffene Gebäudeteile:




- Dachgeschoss(e)

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung

 **Beschreibung**

| | |
|--|---|
| Umgebung, Lage: | Das typisch Kinzigtäler Hofgebäude erhebt sich talseitig. |
| Lagedetail: | — keine Angaben |
| Bauwerkstyp: | — keine Angaben |
| Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): | Ständer-Bohlen-Konstruktion auf einem massiven Sockelgeschoss aus Stein mit mächtigem Satteldach. |
| Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: | — keine Angaben |
| Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): | — keine Angaben |
| Bestand/Ausstattung: | — keine Angaben |

 **Konstruktionen**

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konstruktionsdetail: | — keine Angaben |
| Konstruktion/Material: | — keine Angaben |