Forsthaus Josefslust "Jagdschlössle"

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/124700314718/

ID: 124700314718 **Datum:** 01.12.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Josefslust
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	72488
Stadt-Teilort:	Sigmaringen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Sigmaringen
Wohnplatz:	Sigmaringen
Wohnplatzschlüssel:	8437104014
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0555° nördliche Breite, 9,2289° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Jagdschlos Josefslust wurde 1727 in dem ehemalig südlich gelegenen Wildpark unter Fürst Josef Friedrich erbaut. (a)
Anfang des 19. Jahrhunderts erfolgte eine bauliche Veränderung im Stil des vorherrschenden Klassizismus. (a)

1. Bauphase: (1727)	Errichtung des Jagdschlössles
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Einzellage • allgemein
Bauwerkstyp:	• Residenz- und Hofhaltungsbauten • Schloss

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Dachreiter
	  • Satteldach
	  • Zeltdach/Pyramidendach/-helm

2. Bauphase: (1800 - 1810)	Umbau im klassizistischen Stil
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Jagdschlössle befindet sich inmitten des südlich der Stadt gelegenen Fürstlichen Wildparks.
Lagedetail:	• Einzellage • allgemein
Bauwerkstyp:	• Residenz- und Hofhaltungsbauten • Schloss
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Der zweigeschossige Putzbau ist 5 Achsen breit, die Mittelachse ist als Mittelrisalit vorgezogen und mit einem aufgesetzten Giebeldreieck abgeschlossen. Ein Satteldach mit Falzziegeldeckung schließt das Gebäude noch oben ab. Über der Mitte des Firstes wurde ein hölzerner quadratischer Dachreiter mit einem Zinkblech gedeckten Zeltdach aufgebaut. Der Bau ist durch einen überdeckten Bogengang mit einem etwa gleich großen zweigeschossigen Putzbau mit Walmdach verbunden.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Dachreiter
	  • Satteldach
	  • Zeltdach/Pyramidendach/-helm

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*