

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/125129454521/>

ID: 125129454521

Datum: 25.10.2011

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Straße: | Salmannsweilergasse |
| Hausnummer: | 14 |
| Postleitzahl: | 78426 |
| Stadt-Teilort: | Konstanz |
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Konstanz (Landkreis) |
| Gemeinde: | Konstanz |
| Wohnplatz: | Konstanz |
| Wohnplatzschlüssel: | 8335043012 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßenname: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung


— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1382/83 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes auf Ende des 14. Jhs. datiert.

1. Bauphase: Errichtung Dachwerk/Gebäude (d).
(1382 - 1383)


| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betroffene Gebäudeteile: |  • Dachgeschoss(e) |
| Lagedetail: | <ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt |
| Bauwerkstyp: | <ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus |

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Untersuchung

 **Beschreibung**

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebung, Lage: | — keine Angaben |
| Lagedetail: | <ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt |
| Bauwerkstyp: | <ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus |
| Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): | Traufständiger, viergeschossiger Bau ohne Keller. |
| Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: | — keine Angaben |
| Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): | — keine Angaben |
| Bestand/Ausstattung: | — keine Angaben |

 **Konstruktionen**

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionsdetail: | <ul style="list-style-type: none">• Gewölbe• Kreuzgratgewölbe |
| Konstruktion/Material: | Im Erdgeschoss Kreuzgratgewölbe, gestützt durch mittigen Massivpfeiler. Durch seitlichen Flur, quer zur Firstrichtung, nachträglich abgetrennt. Die Gewölbe werden durch jüngere Unterzüge und Ständer abgefangen. Zeitgleichheit des Gewölbes laut Dendro-Datierung nicht gegeben. Gewölbe des 1. bis 3. OG ist wohl durchgängig massiv. Das Dachwerk bildet ein zweifach stehender Stuhl; die Leerkehlbalken sind mit Sparren überblattet. Flache Dachneigung. |