Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/125135128919/

ID: 125135128919 **Datum:** 08.04.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hohenheimer Straße
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	70794
Stadt-Teilort:	Filderstadt
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Filderstadt
Wohnplatz:	Plattenhardt
Wohnplatzschlüssel:	8116077011
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,6571° nördliche Breite, 9,1949° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Süden.

Abbildungsnachweis:
Foto: Tilmann Marstaller

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologischen Untersuchungen belegen eine Errichtung des Wohnhaus für die Zeit um 1603 (d).

1. Bauphase:
(1602 - 1603)

Errichtung des Gebäudes um 1603 (1602/03, Floßholz!). (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Konstruktionsdetail:

- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Detail (Ausstattung)
  - Floßspuren
- Gewölbe
  - Tonnengewölbe

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Im nördlichen Teil des langgestreckten Dorfes in Ecklage zu Stuttgarter und Hohenheimer Straße, mit Traufseite zur Hohenheimer Straße.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Eingeschossiges Wohnhaus mit Satteldach

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Gerüstgliederung des Traufgerüsts in zwei Längs- und drei Querzonen. Mittlere Zone dient als Flurzone in der auch die Küche

	untergebracht war (Flurküche). In der südwestlichen Außenzone sind die Wohnräume (Stube & Stubenkammer) untergebracht. Im Dachbereich sind in den äußeren Querzonen jeweils durchgängige Räume angelegt.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Bewohntes Gebäude.
Bestand/Ausstattung:	Schöner Gewölbekeller erhalten.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	Eingeschossiger Holzgerüstbau mit zweigeschossigem Satteldach. Gerüstgliederung des Traufgerüsts in zwei Längs- und drei Querzonen. Untersucht wurde nur das Dachwerk.