Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/125252410515/

ID: 125252410515 **Datum:** 21.09.2015 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Oberlinden
Hausnummer:	14
Postleitzahl:	79098
Stadt-Teilort:	Freiburg
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Freiburg im Breisgau (Stadtkreis)
Gemeinde:	Freiburg im Breisgau
Wohnplatz:	Altstadt
Wohnplatzschlüssel:	8311000001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,9933° nördliche Breite, 7,8539° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Innerhalb des Dachwerkes bildet sich auf der Höhe des 2. DG, in Blickrichtung zu Haus Nr. 12 (Bären) der Abdruck einer älteren Dachneigung ab.
Unmittelbar unter dem ehemaligen Firstpunkt dieser Dachschräge ist ein waagrechtes Holz vermauert. Mit hoher Sicherheit handelt es sich um ein ehemaliges Auflagerholz für eine im Massivgiebel eingemauerte

Firstpfette. Das ehemalige Balkennest ist deutlich erkennbar und nachträglich vermauert. Die senkrechten Kanten des Balkennestes werden durch Backsteine gebildet.
Von dem Auflagerholz wurde eine Bohrprobe entnommen. Sie datiert auf 1348.
Errichtung des Gebäudes um 1417 (d).

1. Bauphase:
(1347 - 1348)

Innerhalb des Dachwerkes bildet sich auf der Höhe des 2. DG, in Blickrichtung zu Haus Nr. 12 (Bären) der Abdruck einer älteren Dachneigung ab.
Unmittelbar unter dem ehemaligen Firstpunkt dieser Dachschräge ist ein waagrechtes Holz vermauert. Mit hoher Sicherheit handelt es sich um ein ehemaliges Auflagerholz für eine im Massivgiebel eingemauerte Firstpfette. Das ehemalige Balkennest ist deutlich erkennbar und nachträglich vermauert. Die senkrechten Kanten des Balkennestes werden durch Backsteine gebildet.
Von dem Auflagerholz wurde eine Bohrprobe entnommen.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase:
(1416 - 1417)

Errichtung des Gebäudes (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): *keine Angaben*

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien • Holz
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*