

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/125701620017/>

ID: 125701620017

Datum: 21.12.2015

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Marktplatz
<b>Hausnummer:</b>	25
<b>Postleitzahl:</b>	79346
<b>Stadt-Teilort:</b>	Endingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Emmendingen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Endingen am Kaiserstuhl
<b>Wohnplatz:</b>	Endingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8316012003
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	48,1405° nördliche Breite, 7,7033° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach einer ersten Analyse der Mauerwerkstruktur lassen sich für den platzseitigen Kellerbereich zwei Bauphasen ablesen. So zeigen die vorderen Kellerwände eine verputzte Fassung auf einem weitgehend strukturierten Mauerverband mit ausgesprochen geringen Anteilen von Ziegelmaterialien. Der zugehörige Abschluss dieses Abschnittes kann mit der platzseitigen Eckfassung der ansonsten mit Backsteinen

gefassten Rundbogenöffnung vermutet werden.

Die anschließenden Kellerwände liegen zu großen Teilen offen und besitzen einen deutlich abweichenden Mauerverband.

Das über beide Kellerbereiche verbaute Gebälk ist mit hoher Sicherheit einer einheitlichen, aber nach den dargelegten Befunden nicht primären Bauphase zuzuordnen.

Nach den ermittelten Fälldaten ist die Verbauung des Eichengebälks und damit wohl auch die rückwärtige Erweiterung des Kellers, in das Jahr 1655 zu datieren.

**1. Bauphase:** Erweiterung des Kellers (d)  
(1655)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Untergeschoss(e)

### Besitzer:in

keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

• Dendrochronologische Datierung

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** keine Angaben

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:** keine Angaben

**Konstruktion/Material:** keine Angaben