

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/125701620017/>

ID: 125701620017 Datum: 21.12.2015 Datenbestand: Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	25
Postleitzahl:	79346
Stadt-Teilort:	Endingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Endingen am Kaiserstuhl
Wohnplatz:	Endingen
Wohnplatzschlüssel:	8316012003
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,1405° nördliche Breite, 7,7033° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach einer ersten Analyse der Mauerwerkstruktur lassen sich für den platzseitigen Kellerbereich zwei Bauphasen ablesen. So zeigen die vorderen Kellerwände eine verputzte Fassung auf einem weitgehend strukturierten Mauerverband mit ausgesprochen geringen Anteilen von Ziegelmaterialien. Der zugehörige Abschluss dieses Abschnittes kann mit der platzseitigen Eckfassung der ansonsten mit Backsteinen

gefassten Rundbogenöffnung vermutet werden.

Die anschließenden Kellerwände liegen zu großen Teilen offen und besitzen einen deutlich abweichenden Mauerverband.

Das über beide Kellerbereiche verbaute Gebälk ist mit hoher Sicherheit einer einheitlichen, aber nach den dargelegten Befunden nicht primären Bauphase zuzuordnen.

Nach den ermittelten Fälldaten ist die Verbauung des Eichengebälks und damit wohl auch die rückwärtige Erweiterung des Kellers, in das Jahr 1655 zu datieren.

1. Bauphase: Erweiterung des Kellers (d)
(1655)

Betroffene Gebäudeteile:  • Untergeschoss(e)

Besitzer

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

• Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): keine Angaben

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: keine Angaben

Konstruktion/Material: keine Angaben