Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/125701620017/

ID: 125701620017 **Datum:** 21.12.2015 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	25
Postleitzahl:	79346
Stadt-Teilort:	Endingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Endingen am Kaiserstuhl
Wohnplatz:	Endingen
Wohnplatzschlüssel:	8316012003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,1405° nördliche Breite, 7,7033° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach einer ersten Analyse der Mauerwerkstruktur lassen sich für den platzseitigen Kellerbereich zwei Bauphasen ablesen. So zeigen die vorderen Kellerwände eine verputzte Fassung auf einem weitgehend strukturierten Mauerverband mit ausgesprochen geringen Anteilen von Ziegelmaterialien. Der zugehörige Abschluss dieses Abschnittes kann mit der platzseitigen Eckfassung der ansonsten mit Backsteinen

gefassten Rundbogenöffnung vermutet werden.
Die anschließenden Kellerwände liegen zu großen Teilen offen und besitzen einen deutlich abweichenden Mauerverband.

Das über beide Kellerbereiche verbaute Gebälk ist mit hoher Sicherheit einer einheitlichen, aber nach den dargelegten Befunden nicht primären Bauphase zuzuordnen.

Nach den ermittelten Fälldaten ist die Verbauung des Eichengebälks und damit wohl auch die rückwärtige Erweiterung des Kellers, in das Jahr 1655 zu datieren.

1. Bauphase: (1655) — Erweiterung des Kellers (d)

Betroffene Gebäudeteile:
- Untergeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): *keine Angaben*

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*