Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/125734842316/

ID: 125734842316 **Datum:** 29.10.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohn- und Geschäftshaus bestand ehemals aus zwei Häusern mit unterschiedlichen Stockwerkniveaus. Im 1. OG des linken Gebäudeteils findet sich eine Villinger Stubendecke des 17. Jh., in dem des rechten Gebäudeteils Zimmerdecken des spätestens 18. Jh. Die Dachkonstruktion stammt aus dem 17. Jh., der polygonale Holzerker mit Blechhaube und das oberstes Geschoss sind vermutlich aus den 1920er Jahre.

1. Bauphase: (1600 - 1699)	Fertigung der Villinger Stubendecke und Dachkonstruktion
Betroffene Gebäudeteile:	• Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Ausstattung
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
2. Bauphase: (1700 - 1799)	Zimmerdecken des 18. Jh.
Betroffene Gebäudeteile:	• Obergeschoss(e) • Ausstattung
3. Bauphase: (1920 - 1929)	Errichtung des polygonalen Holzerkers mit Blechhaube und des obersten Geschosses
Betroffene Gebäudeteile:	• Obergeschoss(e)
Konstruktionsdetail:	• Detail (Ausstattung) • Erker

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bestandsaufnahme Hauptgebäude

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Großes, traufständiges Gebäude, zu Anfang der Gerberstraße auf deren westlicher Seite errichtet, nimmt es die Einmündungsflucht zur Bickenstraße auf.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Ehemals aus zwei Gebäuden mit unterschiedlichen Stockwerkniveaus bestehender, drei- bis viergeschossiger Massivbau.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein
	• Detail (Ausstattung)
	  • Erker

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*