

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/125782227211/>

ID: 125782227211

Datum: 26.10.2011

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Straße: | Sankt-Stephans-Platz |
| Hausnummer: | 47 |
| Postleitzahl: | 78426 |
| Stadt-Teilort: | Konstanz |
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Konstanz (Landkreis) |
| Gemeinde: | Konstanz |
| Wohnplatz: | Konstanz |
| Wohnplatzschlüssel: | 8335043012 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßenname: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung ausgewählter Dachhölzer ergab folgende Fällzeiten: 1365/66, ~ 1281-90 (+/- 10), ~ 1244. (d)

Besitzer

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: — keine Angaben

Lagedetail: — keine Angaben

Bauwerkstyp: — keine Angaben

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):** — keine Angaben

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** — keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** — keine Angaben

Bestand/Ausstattung: — keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: — keine Angaben

Konstruktion/Material: — keine Angaben