Scheune

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/126020536317/

ID: 126020536317 **Datum:** 04.05.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Mühlgasse
Hausnummer:	10/1
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	244
Geo-Koordinaten:	48,9982° nördliche Breite, 9,1422° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Südosten

Abbildungsnachweis:
Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim, Regierungspräsidium Stuttgart

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil:	Mühlgasse

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Scheuer südlich am ehemaligen Almosenhaus ist jünger als das Wohnhaus Mühlgasse 10 (ehem. Geb. Nr. 245), gehört aber zu diesem Anwesen.

1. Bauphase:
(1802)

Die Scheuer wird im Jahr 1802 auf 2 1/2 Ruten Küchengarten neben dem damaligen Gebäude Nr. 245 erbaut. Dieser Garten hat sich bis 1710 im Besitz des Besigheimer Bettelvogts Hans Ulrich Rau befunden, der ihn damals an die Familie Futterknecht verkauft. Bauherr ist 1802 Johann Friedrich. Futterknecht, der zu dieser Zeit im Haus Mühlgasse 2 eine Färberei betreibt.
Im Feuerversicherungsprotokoll wird der Neubau beschrieben: "Eine 1 stockige Scheuer zum Hause Nr. 247 (Mühlgasse 2), zwischen Nr. 245 et 242 auf sein Gärtlein neu erbaut und eingelegt mit gerichtl. Genehmigung vom 18. März 1802 um 200 fl." (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

2. Bauphase:
(1847)

Das Gebäude wird beschrieben als: "Einstockige Scheuer bei der Oberen Enzmühle (67 qm), neben Gottlob Ziegler (Ziegler) und Genossen und Gottfried Müller, Weber."
Laut Lokalfeuerschauprotokoll von 1854 führt im Brandfall "ein berechtigter Feuergang" durch diese Scheuer zur Enz. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase:
(1900)

Beschreibung des Gebäudes:
"Auf südlicher Seite ohne eigene Wand an die Scheuer des Friedrich Müller und an die Scheuer Mühlgasse 12 angebaute, einstockige Scheuer von Fachwerk auf Steinsockel unter Giebeldach, gemeinschaftliche Wand mit dem Wohnhaus."
Nutzung der Räume:
EG: Tenne und Barn (7,40 x 8,50 x 3,80)
DG: freier Dachraum (Giebelhöhe 5,60)
Die ehemaligen Gebäudenummern 244 und 245 bilden zusammen die heutigen Gebäudenummern Mühlgasse 10 und 10/1. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

1. Besitzer:in:
(1802 - 1830)

Futterknecht, Johann Friedrich

Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Neubau Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	• Färber
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

2. Besitzer:in: (1830 - 1847)	Merkle, Johannes
Bemerkung Besitz:	kauft
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	• Metzger
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

3. Besitzer:in: (1847)	Merkle, Gottlob
Bemerkung Besitz:	erbt 1/2
Bemerkung Familie:	Sohn des Johannes Merkle
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

4. Besitzer:in: (1847 - 1873)	Aichinger, Friederike
Bemerkung Besitz:	erbt 1/2
Bemerkung Familie:	Tochter des Johannes Merkle; Ehefrau des Zimmermanns Christoph Aichinger
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

5. Besitzer:in: (1873 - 1884)	Aichinger, Gottlob
Bemerkung Besitz:	erbt von den Eltern
Bemerkung Familie:	Sohn des Christoph Aichinger und der Friedrike
Beschreibung:	Scheuer

Beruf / Amt / Titel:
- Weingärtner

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

6. Besitzer:in: Müller, Pauline Friederike
(1884 - 1898)

Bemerkung Besitz: erhält 1/2 vom Vater

Bemerkung Familie: Tochter von Gottlob Merkle

Beschreibung: Scheuer

Beruf / Amt / Titel: *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

7. Besitzer:in: Bronner, Katharine
(1898 - 1900)

Bemerkung Besitz: erbt vom Bruder

Bemerkung Familie: Tochter von Christoph Aichinger

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

8. Besitzer:in: Eckert, Karl
(1900)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:
- Schreiner

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage: Im südlichen Bereich der Vorstadt gelegen.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Randlage

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Scheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Traufständige Fachwerkscheune zum Wohnhaus Mühlgasse 10.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Holz
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Holzgerüstbau
	  • Geschossgerüst

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*