# Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/127265228920/

**ID:** 127265228920 **Datum:** 21.08.2018 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Friedrichstraße |
| **Hausnummer:** | 14 |
| **Postleitzahl:** | 77955 |
| **Stadt-Teilort:** | Ettenheim |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Ortenaukreis (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Ettenheim |
| **Wohnplatz:** | Ettenheim |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8317026006 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Die Errichtung des Gebäudes wird um 1890 (a,g) angenommen.

| | |
|---|---|
| **1. Bauphase:** (1890) | Die Errichtung des Gebäudes wird um 1890 angenommen (a, g). |

| | |
|---|---|
| **Betroffene Gebäudeteile:** | • Erdgeschoss<br>• Obergeschoss(e)<br>• Dachgeschoss(e)<br>• Untergeschoss(e) |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Das Wohnhaus steht als Eckgebäude in traufseitiger Ausrichtung zur Friedrichstraße bzw. giebelständig zur Zunftgasse inmitten der Ettenheimer Altstadt. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohnhaus |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Zweigeschossiges Gebäude mit Keller und abschließenden Halbwalmdach. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | Im Erdgeschoss befinden sich auf der Nord- und Südseite jeweils zwei Räume, die über den zentralen Flur erreichbar sind. Auf der Rückseite des Gebäudes schließt sich das Treppenhaus an, über welches die beiden Folgegeschosse (1.OG und DG) erschlossen sind. Im Obergeschoss ist über dem zentral angeordneten Treppenflur zu beiden Seiten (Nord- und Südseite) jeweils ein Raum erreichbar. An diesen sind nach Norden und Süden jeweils ein weiterer Raum angegliedert. |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachform<br>  • Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |