Villa Bürk

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/127544144614/

ID: 127544144614 **Datum:** 15.04.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Bürkstraße
Hausnummer:	31+35
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen-Schwenningen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Schwenningen
Wohnplatzschlüssel:	8326074013
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0646° nördliche Breite, 8,5314° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Ehem. Württembergische Uhrenfabrik Bürk, heute Uhrenindustriemuseum, Bürkstraße 37-41

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Villa Bürk (Nr. 35) 1909 von Blasius Geiger für den Inhaber der Württembergischen Uhrenfabrik Richard Bürk errichtet.

1. Bauphase: (1909)	Errichtung der Villa.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Konstruktionsdetail:	• Dachform • Mansarddach/-helm

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Fabrikantenvilla (Nr.35) im Reformstil. Zweigeschossiger kubischer Baukörper mit Mansarddach mit Krüppel und Fußwalm. Straßenseitig mit nur leicht konkav vortretendem Risalit, gartenseitig dreigeschossiger Loggienvorbau und über drei Geschosse gehender runder Eckerker. Zugehöriger Park mit Einfriedung und drei Gartenhauseinbauten: An der Grenze zum ehemaligen Fabrikgelände eingeschossiges, remisenartiges Gartenhaus mit Walmdach, im gestalteten Garten hinter der Villa Fachwerkbau mit Krüppelwalmdach, im heute als öffentlich abgeteilten Parkbereich neben der Villa ein Pavillon in Form eines antikisierenden Antentempels (Nr. 31), davor Wasserbassin.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B.	*keine Angaben*

Schäden, Vorzustand):

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Mansarddach/-helm

Konstruktion/Material: *keine Angaben*