Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/127684729018/

ID: 127684729018 **Datum:** 27.07.2015 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marktstraße
Hausnummer:	59/I
Postleitzahl:	88212
Stadt-Teilort:	Ravensburg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Ravensburg
Wohnplatz:	Ravensburg
Wohnplatzschlüssel:	8436064109
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Markstraße 59 (mittig), Südwestansicht

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei dem untersuchten Gebäude handelt es sich um den westlichen Bereich des Hauses Nr. 59.
Aufgenommen wurde der Unterstock.
Über der vorhandenen Raumtiefe ist ein Quergebälk verlegt. An den Enden reicht es in das Mauerwerk. Als Auflager dient eine Mauerlatte von 13 cm Stärke. Das Gebälk ist teilweise gebrochen. Das seitliche Mauerwerk besteht aus Kieselsteinen im "Fischgrätenverband". Teilweise ist ein Putz mit Fugenritzung erhalten.
Im Zuge der Längswände sind vor dem Ansatz der Querwände Abrisskanten von älteren Fugen erkennbar.
Die gesamte Haustiefe wird von einem eichenen Unterzug durchzogen. Ein Ständer mit beidseitiger Schale unterstützt über ein zusätzliches Sattelholz den Unterzug. Der Ständer ist kopfzonig profiliert.
Aussagen über den Keller und Überbau sind nicht möglich.
Das Gebälk über dem Unterstock stammt aus Fällungen des Winters 1179/80 (d).
Die vorhandene Unterstützung des Gebälks stammt aus den Jahren um 1464/65 (d).

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Traufseitig zur Marktstraße ausgerichtet.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Viergeschossiger Satteldachbau, Obergeschosse sechsachsig, über der MIttelachse Zwerchhaus mit bogenförmigem Giebel und Voluten, im Erdgeschoss großes Rundbogenportal.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*