

Ehem. Brauerei-Gaststätte der Bären Brauerei

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/127981526211/>

ID: 127981526211 Datum: 18.03.2021 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Alleenstraße
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	78054
Stadt-Teilort:	Schwenningen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Schwenningen
Wohnplatzschlüssel:	8326074013
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine


Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:


Die ehem. Brauerei-Gaststätte der Bären Brauerei wurde 1797 als quergeteiltes Einhaus errichtet. 1901 wurde der Ökonomieteil zur Erweiterung der Gastwirtschaftsräume umgebaut. 1922 erfolgte der Dachausbau mit Zwerchgauben.

1. Bauphase: Erbauung der Brauerei-Gaststätte als quergeteiltes Einhaus


(1797)

- Betroffene Gebäudeteile:**  keine
- Lagedetail:**
- Siedlung
 - Stadt
- Bauwerkstyp:**
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
 - Gasthof, -haus

2. Bauphase: Umbau des Ökonomieteils zur Erweiterung der Gastwirtschaftsräume
(1901)

- Betroffene Gebäudeteile:**  keine
- Bauwerkstyp:**
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
 - Ökonomiegebäude




3. Bauphase: Dachausbau mit Zwerchgauben.
(1922)

- Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)
- Konstruktionsdetail:**
- Dachform
 - Zwerchhaus/-häuser

**Besitzer:in** keine Angaben**Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchung

**Beschreibung**

- Umgebung, Lage:** Repräsentativ als Abschluss der Harzer Straße in der Weggabelung
Alleestraße/ Villingen Straße platzierter Bau.
- Lagedetail:**
- Siedlung
 - Stadt
- Bauwerkstyp:**
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
 - Gasthof, -haus
- Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):** Großes, eckständiges, zweigeschossiges Gebäude mit Satteldach.
- Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**  keine Angaben
- Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**  keine Angaben
- Bestand/Ausstattung:**  keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach
Konstruktion/Material:	■ <i>keine Angaben</i>