Evang. Martin-Luther-Kirche

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/128037952810/

ID: 128037952810 **Datum:** 12.03.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Martin-Luther-Platz
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78647
Stadt-Teilort:	Trossingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Trossingen
Wohnplatz:	Trossingen
Wohnplatzschlüssel:	8327049010
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0755° nördliche Breite, 8,6424° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die evangelische Martin-Luther-Kirche wurde von Werkmeister Johann Adam Groß d. Ä. aus Winnenden nach korrigierten Entwurfszeichnungen des Trossinger Zimmermeisters Hans Martin Kratt zwischen 1743 und 1746 erbaut. Der Turmschaft wurde dabei vom Vorgängerbau (wohl des 16. Jh.) übernommen und mit achteckigem Abschluss bekrönt. 1890 wurde der südliche Anbau am Langhaus hinzugefügt.

1. Bauphase: (1500 - 1599)	Turmschaft des Vorgängerbaus
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
2. Bauphase: (1743 - 1746)	Erbauung
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
3. Bauphase: (1890)	Hinzufügung des südlichen Anbaus am Langhaus
Betroffene Gebäudeteile:	• Anbau

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die evangelische Martin-Luther-Kirche steht an der Ostseite des Martin-Luther-Platzes.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Geostete, barocke Saalkirche mit eingezogenem Chor, nördlichem Sakristeianbau, südlichem Chorseitenturm und südlichem Erweiterungsbau des Kirchenschiffs. Massivbau mit abschließendem Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Kuppeldach
  - Satteldach mit einseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:

keine Angaben