

## Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/128206089711/>

ID: 128206089711 Datum: 29.06.2017 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Hochbrücktorstraße
<b>Hausnummer:</b>	25
<b>Postleitzahl:</b>	78628
<b>Stadt-Teilort:</b>	Rottweil
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Rottweil (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatz:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8325049025
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung


— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Errichtung des Gebäudes in der Hochbrücktorstraße 25 lässt sich dendrochronologisch auf 1472/ 73 (d) datieren.

**1. Bauphase:** Errichtung des Gebäudes (d)  
(1472 - 1473)


<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Erdgeschoss</li><li>• Obergeschoss(e)</li><li>• Dachgeschoss(e)</li><li>• Untergeschoss(e)</li></ul>
<b>Lagedetail:</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung
- Restauratorische Untersuchung

 **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Wohn- und Geschäftshaus steht traufseitig an der Ostseite der Hochbrücktorstraße in der hist. Altstadt von Rottweil, eingebunden in die geschlossene Bebauung.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohn- und Geschäftshaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Es handelt sich um einen dreigeschossigen Satteldachbau mit vier Fensterachsen. Die nördlichste Fensterachse ist gegenüber den anderen weiter zurückgesetzt ist und steigt als Zwerchhaus über die Traufhöhe hinaus. Die Fenster der Obergeschosse sind durch Fensterfaschen bzw. im 1. Obergeschoss durch gerade Giebel hervorgehoben.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach</li><li>• Zwerchhaus/-häuser</li></ul></li><li>• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none"><li>• Putz</li></ul></li></ul>
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*