Rietgasse 5

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/128641015621/

ID: 128641015621 **Datum:** 16.04.2012 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rietgasse
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei dem heutigen Wohn- und Geschäftshaus handelt es sich um das ehemalige Badhaus, das im Kern vermutlich spätmittelalterlich ist und dessen Dachstuhl wohl aus dem 15./ 16. Jahrhundert stammt. Zur Badgasse hin wurde das Gebäude im 20. Jahrhundert durch einen Anbau ergänzt.

1. Bauphase:	Erbauung des ehem. Badhauses und des Dachstuhles wohl im

(1400 - 1599) Spätmittelalter.

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit
  - Badhaus

2. Bauphase: (1900 - 1999) Anbau entlang der Badgasse.

Betroffene Gebäudeteile:
- Anbau

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzanalyse

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Wohn- und Geschäftshaus befindet sich im Südwesten der Villinger Altstadt. Es ist freistehend mit der westlichen Traufseite zur Rietgasse bzw. als Eckgebäude zur Badgasse hin ausgerichtet.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiger Satteldachbau mit sieben Fensterachsen; entlang der Rietgasse ist das Erdgeschoss durch große Schaufensteröffnungen charakterisiert, an der südlichen Giebelseite befindet sich ein moderner Flachdachanbau.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Im Inneren nur wenig eingetiefter und gewölbter Keller in der Nord-Ost-Ecke. Innenstruktur im Erd- und Obergeschoss vorwiegend erneuert.

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Satteldach

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*