Geschäftshaus, ehem. Scheune

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/129118058513/

ID: 129118058513 **Datum:** 04.05.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchstraße
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	179
Geo-Koordinaten:	49,0005° nördliche Breite, 9,1406° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nordostseite

Abbildungsnachweis:
Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim
Regierungspräsidium Stuttgart

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil:	Kirchstraße

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die ehemalige einstöckige Fachwerkscheuer gehörte mindestens schon seit dem 17. Jahrhundert zum gegenüberliegenden Wohnhaus Kirchstraße 13. 1928 erfolgte der Einbau einer Schreinerwerkstatt in die Scheuer und 1955 ein erneuter Umbau des Werkstatt- und Garagengebäudes. (a) Heute dient das Gebäude als Geschäftshaus mit Garageneinbau.

1. Bauphase:
(1660)

Der Weingärtner Simon Widmann besitzt das Wohnhaus Kirchstraße 13 und dazu: "Ain Scheüren dargegen hinüber an Michel Raphin, und Hans Jerg Meisterlin". (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Scheune

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
  - allgemein

2. Bauphase:
(1784)

Die Scheuer wird im Feuerversicherungskataster beschrieben: "Nr. 179 Eine Scheuer an der Chaussee neben Nr. 178 et Nr. 180, gegen über von Nr. 207". (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase:
(1909)

In der damals vorgenommenen Gebäudeneueinschätzung der Brandversicherung wird die Scheuer beschrieben: "Nr. 179 Einstockige Scheuer von Fachwerk auf Steinsockel mit eigenen Wänden unter Giebeldach aus Hohl und Breitziegeln". An Räumen sind damals vorhanden: Im Erdgeschoss Tenne und Barn, zwei Kammern und ein Stall, im Dachgeschoss freier Dachraum. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach
- Verwendete Materialien
  - Ziegel

4. Bauphase:
(1928)

Schreinermeister Wilhelm Roth beantragt zusammen mit Weingärtner Gottlob Roth den "Einbau einer Schreinerwerkstätte sowie eines Aborts

in seiner Scheuer der Kirchstraße 8". Im Dachgeschoss ist ein Holzlager vorgesehen. Die Werkstatt umfasst zunächst nur den nordwestlichen Teil des Erdgeschosses. (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

5. Bauphase:
(1955)

Erneuter Umbau des Werkstatt- und Garagengebäudes Kirchstraße 8. (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

6. Bauphase:
(1957)

Antrag auf Erstellung eines Holzschuppens auf Freipfosten, teilweise mit Brettern verschalt und mit Eternitdach, im Hofraum der ehemaligen Scheuer. (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

1. Besitzer:in:
(1660 - 1687)

Widmann, Simon

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

Beruf / Amt / Titel:
- Weingärtner

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Besitzer:in:
(1687 - 1690)

Bentz, Caspar

Bemerkung Besitz: kauft

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

Beruf / Amt / Titel:
- Zimmermann

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Besitzer:in:
(1690 - 1740)

Herdtlin, Caspar

Bemerkung Besitz: kauft von Bentz

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

Beruf / Amt / Titel:
- Metzger

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Besitzer:in: (1740 - 1753)	Nufer (Neuffer), Georg Matthäus
Bemerkung Besitz:	kauft
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	• Kellereiküfer • Küfer
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

5. Besitzer:in: (1753 - 1757)	Schäffer, Joseph
Bemerkung Besitz:	kauft von Nufer
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	• Kellereiküfer • Küfer
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

6. Besitzer:in: (1757 - 1770)	Vöttiner, Johann Georg
Bemerkung Besitz:	kauft von Schäffer
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	• Strumpfstricker
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

7. Besitzer:in: (1770 - 1771)	Herdtle, Johann Balthas
Bemerkung Besitz:	kauft 1/2 von Vöttiner
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

8. Besitzer:in: (1771 - 1772)	Dietrich, Jacob
Bemerkung Besitz:	kauft 1/2 von Vöttiner

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

Beruf / Amt / Titel: — *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: — *keine*

---

9. Besitzer:in: Schmid, Johann Christoph
(1772 - 1774)

Bemerkung Besitz: kauft Anteil des Dietrich

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

Beruf / Amt / Titel:
- Weingärtner

Betroffene Gebäudeteile: — *keine*

---

10. Besitzer:in: Schmid, Johann Christoph
(1774)

Bemerkung Besitz: kauft Anteil des Herdtle

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

Beruf / Amt / Titel:
- Weingärtner

Betroffene Gebäudeteile: — *keine*

---

11. Besitzer:in: Friedrich, Johann Jacob
(1774 - 1778)

Bemerkung Besitz: kauft 1/2 von Schmid

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

Beruf / Amt / Titel:
- Sailer

Betroffene Gebäudeteile: — *keine*

---

12. Besitzer:in: Friedrich, Johannes
(1778 - 1784)

Bemerkung Besitz: erhält Anteil des Vaters

Bemerkung Familie: Sohn des Johann Jacob Friedrich

Beschreibung: Scheuer

Beruf / Amt / Titel:
- Sailer

Betroffene Gebäudeteile: — *keine*

13. Besitzer:in: (1784 - 1806)	Friedrich, Johannes
Bemerkung Besitz:	kauft übrige Anteile von Schmid
Bemerkung Familie:	Sohn des Johann Jacob Friedrich
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	• Bürgermeister • Sailer
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

14. Besitzer:in: (1806 - 1848)	Fackler, Philipp Jacob
Bemerkung Besitz:	erhält 2/3 von Friedrich
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	• Schmied
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

15. Besitzer:in: (1848 - 1852)	Reuschle, Johann Conrad
Bemerkung Besitz:	kauft Anteil von Fackler
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

16. Besitzer:in: (1852)	Friedrich, Luise Wilhelmine
Bemerkung Besitz:	erbt vom Vater
Bemerkung Familie:	Tochter des Johannes Friedrich
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

17. Besitzer:in: (1852 - 1858)	Friedrich, Catharina Caroline
Bemerkung Besitz:	erbt vom Vater
Bemerkung Familie:	Tochter des Johannes Friedrich

Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

18. Besitzer:in: (1858)	Maier, Friederike
Bemerkung Besitz:	kaufen von Schwestern Friedrich
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

19. Besitzer:in: (1858 - 1859)	Maier, Agnes
Bemerkung Besitz:	kaufen von Schwestern Friedrich
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

20. Besitzer:in: (1859 - 1863)	Roth, Agnes
Bemerkung Besitz:	besitzt Anteil
Bemerkung Familie:	geb. Maier; Ehefrau des Schuhmachers Christian Friedrich Roth
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

21. Besitzer:in: (1863 - 1890)	Roth, Agnes
Bemerkung Besitz:	kauft Anteil der Schwester Friederike Maier
Bemerkung Familie:	geb. Maier; Ehefrau des Schuhmachers Christian Friedrich Roth
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

22. Besitzer:in: (1890 - 1892)	Römmele, Robert
Bemerkung Besitz:	kauft Anteil des verstorbenen Reuschle
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	• Friseur
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

23. Besitzer:in: (1892)	Roth, Christian Friedrich Roth
Bemerkung Besitz:	kauft von Römmele
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	• Schuhmacher
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Geschäftshaus ist zentral in der historischen Altstadt gelegen, in traufseitiger Lage an der südseitigen Kirchstraße.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Handel und Wirtschaft • Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Einstöckiger, überwiegend verputzter Fachwerkbau mit Satteldach und Dacherker, nordwestliche Giebelwand im Bereich des Vollgeschosses aus Ziegelmauerwerk, Garageneinbau im Südosten.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach

	• Verwendete Materialien
	  • Ziegel
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	Einstöckige Fachwerkkonstruktion über massivem Sockelgeschoss, mit Satteldach, Dacherker und mit Ziegel gemauerter Giebelwand im Nordwesten.