Sebastianskapelle

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/129321654415/

ID: 129321654415 **Datum:** 22.02.2022 **Datenbestand:** Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Obere Hauptstraße
Hausnummer:	33
Postleitzahl:	78573
Stadt-Teilort:	Wurmlingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Wurmlingen
Wohnplatz:	Wurmlingen
Wohnplatzschlüssel:	8327054001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Bauernhaus, An der Steig 21 (78573 Wurmlingen)
- Wohnhaus, An der Steig 2 (78573 Wurmlingen)
- Ruine Konzenberg, Burgsträßle (78573 Wurmlingen)
- Wohnhaus, Schloßstraße 7 (78573 Wurmlingen)
- Wohn- und Ökonomiegebäude, Schulstraße 5 (78573 Wurmlingen)

- Kath. Pfarrkirche St. Gallus, Untere Hauptstraße 1 (78573 Wurmlingen)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die katholische Sebastianskapelle wurde 1618 als Teil eines früheren Kapuzinerklosters erbaut. 1764 erfolgte der Umbau der Kapelle im Zusammenhang mit der Errichtung eines Kapuzinerhospiz. Nach Aufhebung des Hospiz im Jahr 1809 wurden 1814/15 die Klostergebäude abgebrochen.

1. Bauphase: (1618) — Erbauung

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Klosteranlage
  - allgemein

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

2. Bauphase: (1764) — Umbau der Kapelle

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

1. Besitzer:in: (1814) — Gemeinde Wurmlingen

Bemerkung Besitz: kauft

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Zugeordnete Dokumentationen

- Konservierungs- und Restaurierungsbericht Leinwandgemälde

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Sebastianskapelle liegt auf dem wurmlinger Friedhof zwischen der Oberen Hauptstraße und Eisenbahnstraße.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Langhaus und nach Osten eingezogener Rechteckchor unter gemeinsamem Satteldach, Chorreiter mit Kuppeldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Dachreiter
	  • Kuppeldach
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*