

Feuerwache

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/129339974020/>

ID: 129339974020 Datum: 18.03.2021 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Bildackerstraße
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	78054
Stadt-Teilort:	Schwenningen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Schwenningen
Wohnplatzschlüssel:	8326074013
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

1913/ 14 wurde das Feuerwehrgerätehaus mit Steige- und Schlauchturm erbaut und 1922 um fünf, später um zwei weitere Doppeltore in angegliedertem, eingeschossigem Fortsetzungsbau erweitert.

2015-19 wurde das alte Feuerwehrhaus zum Schulgebäude umgebaut und die Wagenhalle als Mensa eingerichtet. (Quelle:

https://www.nq-online.de/lokales/alte-feuerwache-einzug-erst-spaeter_50_111768439-16-.html)

1. Bauphase: (1913 - 1914)	Erbauung des Feuerwehrgerätehauses mit Steige- und Schlauchturm
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen• Feuerwehrgebäude
2. Bauphase: (1922)	um fünf, später um zwei weitere Doppeltore in angegliedertem, eingeschossigem Fortsetzungsbau erweitert.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
3. Bauphase: (2015 - 2019)	Umbau zum Schulgebäude mit Mensa in Wagenhalle
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft• Schule, Kindergarten

**Besitzer:in**

— keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

keine

**Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Die ehem. Feuerwache steht nach Nord-Süd ausgerichtet an der Bildackerstraße.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft• Schule, Kindergarten
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger Fachwerkbau mit Satteldach und Eckturm; im Erdgeschoss Sichtfachwerk, darüber Verbretterung; drei Doppeltore zur Fahrzeughalle; 1922 um fünf, später um zwei weitere Doppeltore in angegliedertem, eingeschossigem Fortsetzungsbau erweitert.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
 - Bretter
- Holzgerüstbau
 - allgemein

Konstruktion/Material:

— *keine Angaben*