Burgruine Burkheim - Schlossmauer

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/129690916310/

ID: 129690916310 **Datum:** 09.11.2021 **Datenbestand:** Restaurierung

Objektdaten

Straße:	*keine*
Hausnummer:	*keine*
Postleitzahl:	79235
Stadt-Teilort:	Vogtsburg-Burkheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Vogtsburg im Kaiserstuhl
Wohnplatz:	Burkheim
Wohnplatzschlüssel:	8315133006
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Löffel-Mühle, Mühlenstraße 18a (79235 Burkheim)
- Wohnhaus, Lazarus-von Schwendi-Straße 9 (79235 Vogtsburg im Kaiserstuhl)
- Wohnhaus, Spitalplatz 9 (79235 Vogtsburg im Kaiserstuhl)
- Stadtmauer (79235 Vogtsburg-Burkheim)
- Kath. Kirche St. Pankratius, Am Kirchberg 3 (79235 Vogtsburg-Burkheim)

- Abgegangenes Wohnhaus, Fischergasse 25 (79235 Vogtsburg-Burkheim)
- Stadttor, Mittelstadt 1a (79235 Vogtsburg-Burkheim)
- Rathaus (79235 Vogtsburg-Burkheim, Mittelstadt 9)
- Wohnhaus, Spitalplatz 11 (79235 Vogtsburg-Burkheim)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Schlossmauer umgibt die Schlossruine Burkheim, welche 1231 erstmals genannt wurde, jedoch wohl bereits um 1000 errichtet wurde. Im Jahr 1525 wurde das Schloss während des Bauernkrieges weitgehend zerstört und 1561-80 durch Lazarus von Schwendi neu erbaut. Bereits 1672 wurde sie erneut zerstört. (a) Von drei durch einen Mauerring umschlossenen Trakten ist nur das Hauptgebäude als Ruine erhalten; nach Süden hin intakte Befestigungsmauer.

1. Bauphase: (1000) — Errichtung der Burg (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Befestigungsanlage
  - allgemein

Bauwerkstyp:
- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
  - Burg, allgemein

2. Bauphase: (1525) — Zerstörung der Burg (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase: (1561 - 1580) — Wiedererrichtung der Schlosses (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase: (1672) — Erneuete Zerstörung (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Schlossruine auf steilem Felsensporn am südlichen Rand der

	historischen Stadtanlage.

Lagedetail:	• Burganlage
	  • allgemein
	• Siedlung
	  • Randlage

Bauwerkstyp:	• Befestigungs- und Verteidigungsanlagen • Wehrmauer
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Nach Süden hin intakte Befestigungsmauer; mit Eingangstor am westlichen Ende; Substruktionsmauer mit Erker an der Südseite.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*