

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/129852579920/>

ID: 129852579920

Datum: 13.04.2011

Datenbestand:

Bauforschung


## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Gerberstraße
<b>Hausnummer:</b>	58
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Grundriss EG

**Abbildungsnachweis:**  
Lohrum

## Objektbeziehungen

**Ist Gebäudeteil von:**

**1. Gebäudeteil:** Wohnhäuser, Gerberstraße 56-60

**Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:**

keine Angabe

### Umbauzuordnung

keine

### Bauphasen

**1. Bauphase:** Errichtung des Kernbaus (d).  
(1375)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

**2. Bauphase:** Errichtung des Gebäudes an Stelle eines Vorgänger- bzw. Kernbaus  
(1612 - 1616) aus dem 14. Jh. (d).

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

### Besitzer

keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzanalyse

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** In Zentrumsnähe

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):** Dreigeschossiger Massivbau

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:** Langer, schmaler Baukörper

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
  - Balkendach mit Rofen und liegendem Stuhl

**Konstruktion/Material:**

Die Dachkonstruktion ist nahezu vollständig erhalten, deren tragendes Gerüst aus einer liegenden verblatteten Stuhlkonstruktion besteht; kombiniert mit einem stehenden Stuhl in der mittigen Längsachse.