Abgegangenes Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/129892554417/

ID: 129892554417 **Datum:** 04.05.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	140A
Geo-Koordinaten:	48,9995° nördliche Breite, 9,1412° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nordwestseite um 1950

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Besigheim

Bildbeschreibung:
Südwestseite

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Besigheim

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Marktplatz

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Abgegangenes zweistöckiges Fachwerkwohnhaus mit Kellergewölbe und einem Gang auf die Stadtmauer. Es lag im Bereich des Platzes neben dem Rathaus, direkt an der Stadtmauer. (a)

1. Bauphase:
(1727)

Schreiner Mauk verkauft an den Tuchmacher Michael Straub das Haus, immer noch bezeichnet als "ein großer Anbau und übrige Zugehör, bei dem Rathaus, neben Christian Amman und der Stadtmauer". (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

2. Bauphase:
(1788)

Erbauung des ehem. Gebäudes Marktplatz 11 als "großer Anbau mit einer wohleingerichteten Wohnung" westlich an dem älteren Wohnhaus Nr. 140 (Marktplatz 9) auf einem ehemaligen "Kochgarten". Bauherr ist der Seifensieder Josias Gengenbach, der im Haus Marktplatz 9 seit 1789 seine Seifensieder-Werkstatt und auf dem Küchengarten zwischen seinem Haus und der Stadtmauer eine Ölpresse betreibt. Er hat "Nr. 140A Ein neu Häuslen auf der Ölschlag an seinem meliorierten Hause mit einem Gang auf die Stadtmauer, darunter ein Keller" errichtet. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase:

Das Haus geht durch Erbschaft an den Sohn Hermann Maibauer,

(1899)	Schneidermeister. Es wird beschrieben als: "Ein zweistockiges Wohnhaus mit gewölbtem Keller (78 qm), Hof samt Mauer (24 qm), mitten in der Stadt, auf der Enzseite, beim Rathaus, neben der Stadtmauer und Adam Friedrich Felleger". (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

1. Besitzer:in: (1799 - 1822)	Gengenbach, Josias
Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Neubau
Beruf / Amt / Titel:	• Seifensieder
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

2. Besitzer:in: (1822)	Gengenbach, Witwe
Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	Witwe des Josias Gengenbach
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

3. Besitzer:in: (1822 - 1827)	Mauk, Johannes
Bemerkung Besitz:	kauft von Witwe Gengenbach
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	• Schreiner
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

4. Besitzer:in: (1827 - 1865)	Straub, Michael
Bemerkung Besitz:	kauft von Mauk
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	• Tuchmacher

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

5. Besitzer:in: Maibauer, Friederike
(1865)

Bemerkung Besitz: erbt

Bemerkung Familie: Tochter des Michael Straub; verwitwete Maibauer; 2. Ehe ??

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

6. Besitzer:in: Maibauer, Jacob Friedrich
(1865 - 1899)

Bemerkung Besitz: erhält 2/3 von Friederike Straub

Bemerkung Familie: Sohn der Friederike Maibauer, geb. Straub

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:
- Schneider

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

7. Besitzer:in: Maibauer, Hermann
(1899)

Bemerkung Besitz: erbt vom Vater

Bemerkung Familie: Sohn des Jacob Friedrich Maibauer

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:
- Schneidermeister

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage: Zentral in der historischen Altstadt gelegen.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Abgegangenes zweistöckiges Fachwerkwohnhaus mit Kellergewölbe und einem Gang auf die Stadtmauer. Es lag im Bereich des Platzes neben dem Rathaus, direkt an der Stadtmauer. (a)

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*