Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/130469093010/

ID: 130469093010 **Datum:** 26.03.2015 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Münzgasse
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	69469
Stadt-Teilort:	Weinheim
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Rhein-Neckar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Weinheim
Wohnplatz:	Weinheim
Wohnplatzschlüssel:	8226096023
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Traufständiger Bau mit leicht verzogener Hausflucht des 1. Oberstocks an der Straßenseite. Das Haus ist insgesamt verputzt.
Spätmittelalterliches Fenstergewände in rückwärtiger Traufwand des Unterstocks. Dem in die Haustiefe verlaufenden Gewölbekeller ist parallel zum Gassenverlauf ein weiterer Gewölbekeller vorgelagert.
Auch im Hausinnern ist alles verputzt.
Der 1. Dachstock ist ausgebaut. Im 2. Dachstock ist ein liegender verzapfter Stuhl, ohne Aussteifungshölzer

in Querrichtung, abgezimmert. Die Hölzer sind rauchgeschwärzt.
Zum Teil sind ältere Hölzer mit Blattsassen wiederverwendet.
Nach den dendrochronolgischen Daten ist das Dachwerk in die Jahre um 1572 (d) zu datieren.
Es ist jedoch zu vermuten, dass im Unterbau noch Reste spätmittelalterlicher Substanz vorhanden sind.

1. Bauphase: (1572 - 1573) — Abzimmerung des Dachwerkes (d)

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*