

# Ackerbürgerhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/130540896514/>

ID: 130540896514

Datum: 17.12.2020

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Josefsgasse
<b>Hausnummer:</b>	22
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	48,0615° nördliche Breite, 8,4572° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ehemaliges Ackerbürgerhaus.  
Inchriftliche Bezeichnung an der Toreinfahrt 1733 (i).  
Die unregelmäßig verteilten Fenster deuten auf einen spätmittelalterlich Kern.  
Am Giebel befindet sich ein Wappenstein mit der Jahreszahl 1562. (i)

Fassadengestaltung mit hart geschnittenen Fensterrahmen, frühes 19. Jahrhundert.

<b>1. Bauphase:</b> (1562)	Erbauung des Gebäudes. (i)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.</li><li>• Bauernhaus</li></ul>
<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li></ul>

**2. Bauphase:**  
(1733) Neubau des Gebäudes

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**3. Bauphase:**  
(1800 - 1820) Renovierung der Außenfassade

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

#### Besitzer

— keine Angaben

#### Zugeordnete Dokumentationen

keine

#### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Städtliches, dreigeschossiges Eckgebäude zur Schulgasse hin, fluchtend angebunden an die traufständige Bebauung der Josefgasse auf deren Nordseite

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Bauernhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Dreigeschossiger, im Wesentlichen verputzter Massivbau mit rundbogiger Toreinfahrt.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** — keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** — keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**

— keine Angaben

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach

**Konstruktion/Material:** — keine Angaben