Ackerbürgerhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/130540896514/

ID: 130540896514 **Datum:** 17.12.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Josefsgasse
Hausnummer:	22
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0615° nördliche Breite, 8,4572° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ehemaliges Ackerbürgerhaus.
Inschriftliche Bezeichnung an der Toreinfahrt 1733 (i).
Die unregelmäßig verteilten Fenster deuten auf einen spätmittelalterlich Kern.
Am Giebel befindet sich ein Wappenstein mit der Jahreszahl 1562. (i)

Fassadengestaltung mit hart geschnittenen Fensterrahmungen, frühes 19. Jahrhundert.

1. Bauphase: (1562)
Erbauung des Gebäudes. (i)

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Bauernhaus

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Satteldach

2. Bauphase: (1733)
Neubau des Gebäudes

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

3. Bauphase: (1800 - 1820)
Renovierung der Außenfassade

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Stattliches, dreigeschossiges Eckgebäude zur Schulgasse hin, fluchtend angebunden an die traufständige Bebauung der Josefsgasse auf deren Nordseite

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Bauernhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Dreigeschossiger, im Wesentlichen verputzter Massivbau mit rundbogiger Toreinfahrt.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach

Konstruktion/Material: *keine Angaben*