Ehem. Salzmagazin

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/130695873311/

ID: 130695873311 **Datum:** 06.07.2022 **Datenbestand:** Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Salinenstraße
Hausnummer:	6-10
Postleitzahl:	78073
Stadt-Teilort:	Bad Dürrheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Bad Dürrheim
Wohnplatz:	Bad Dürrheim
Wohnplatzschlüssel:	8326003001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0181° nördliche Breite, 8,5307° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Ehem. Siedehaus II, sog. Haus des Gastes, Luisenstraße 7

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Abgegangenes Wohnhaus des Wassermeisters, Donaueschinger Straße 1 (78073 Bad Dürrheim)
- Friedhofskapelle, Friedhofweg 4 (78073 Bad Dürrheim)
- Luisenklinik, Luisenstraße 56 (78073 Bad Dürrheim)
- Ehem. Siedehaus II, sog. Haus des Gastes, Luisenstraße 7 (78073 Bad Dürrheim)
- Kurheim, Luisenstraße 8 (78073 Bad Dürrheim)
- ehem. Zehntscheuer (78073 Bad Dürrheim, Schulstraße 4)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude in Fachwerkbauweise wurde 1823 als Salzmagazin errichtet.

1. Bauphase: (1823)	Erbauung des Gebäudes (a)
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Lagergebäude
Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau • allgemein

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Sanierungskonzept

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Rechtwinklig zum Hauptbau, dem ehem. Siedehaus II, durch einen Verbindungsbau mit diesem verbunden.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Kleines eingeschossiges Fachwerkgebäude mit Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*