Weingärtnerhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/131220389272/

ID: 131220389272 **Datum:** 28.02.2007 Bauforschung **Datenbestand:**

(ii) Objektdaten

Straße: Ratsgasse

Hausnummer: 3

Postleitzahl: 71384

Stadt-Teilort: Weinstadt - Beutelsbach

Regierungsbezirk: Stuttgart

Kreis: Rems-Murr-Kreis (Landkreis)

Gemeinde: Weinstadt

Wohnplatz: Beutelsbach

Wohnplatzschlüssel: 8119091004

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine



🚮 Fotos



Bildbeschreibung:

Ratsgasse 3, Beutelsbach: Westansicht.

Abbildungsnachweis:

Michael Hermann

Bildbeschreibung:

Ratsgasse 3, Beutelsbach. Nachträglich eingefügter Schlussstein.

Abbildungsnachweis:

Michael Hermann

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Weingärtnerhaus



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase: Spätmittelalterlicher Gewölbekeller ohne nähere

Datierungsmöglichkeit. Der Keller sitzt verschwenkt zum massiven EG, (1450 - 1550)

ist demnach also als Vorgängerbausubstanz vor Errichtung des

massiven EG zu bewerten.

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail: Siedlung

Dorf

2. Bauphase: (1550 - 1650)

Massives Erdgeschoss in Renaissanceformen. Vermutlich älter als das

datierte Fachwerk im OG und DG.

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail: Siedlung Dorf

Konstruktionsdetail: Mischbau

Unterbau aus Stein (gestelzt)

3. Bauphase:

(1709)

Ober- und Dachgeschoss sind 1708/09 (d) neu errichtet worden. Das ältere Rundbogenportal im EG erhielt dabei einen neuen verzierten

Schlussstein: "JOHAN FRIDE[R] [R]EINHARD Ao.1709" (i).

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail: Siedlung

Dorf

Bauwerkstyp: Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Weingärtnerhaus

Wohnstallhaus

Konstruktionsdetail: • Mischbau

Obergeschoss(e) aus Holz

4. Bauphase:

(2006)

Geplanter Abbruch des Gebäudes. Das Stadtarchiv Weinstadt beabsichtigte, die Kasettendecke der Stube auszubauen und

einzulagern.

Betroffene Gebäudeteile: keine



Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

Abbruchdokumentation und dendrochronologische Datierung

盾

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Gebäude Ratsgasse 3 steht traufständig an der vom Rathaus zum Marktplatz herabführenden Gasse, die im 19. Jahrhundert noch als Heiligengasse bezeichnet wurde. Östlich schließt direkt das Gebäude Ratsgasse 5 an. Dabei handelt es sich um einen Erweiterungsbau zur Ratsgasse 3 aus dem 18. Jahrhundert, der ohne eigenständige Westwand direkt an die Außenwand von Rathausgasse 3 angelehnt ist.

Lagedetail:

keine Angaben

Bauwerkstyp:

keine Angaben

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Das Gebäude ist zweistöckig - Fachwerkobergeschoss auf massivem Bruchsteinerdgeschoss - darüber liegt ein zweigeschossiges Satteldach. Alle Stockwerke kragen jeweils ca. 12-16 cm aus. Unter den Gebäuden Nr. 3 und Nr. 5 liegt ein großer zusammenhängender Gewölbekeller, dessen westlicher Teil noch von einem vermutlich mittelalterlichen Vorgängergebäude stammt.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Das Gebäude ist dreischiffig und dreizonig gegliedert, wobei die Querbinder im EG und OG teils versetzt liegen. Das Obergeschoss ist als Hakenfluranlage ausgebildet, in der westlichen Zone daher nur zweischiffig mit annähernd gleich großer Stube und Stubenkammer. Der Mittellängsflur wurde im Erweiterungsbau Rathausgasse 5

fortgeführt.

Besonders auffällig am äußeren Erscheinungsbild sind die

Werksteingewände der Westfassade. Sie sind stilistisch eindeutig als Renaissancegewände anzusprechen. Dem steht der Schlussstein der Eingangstür entgegen, der mit Puttenrelief, Spruchband mit dem Namen des Er(/Um-)bauers und der Datierung 1709 versehen ist. Am West- und Südfassade sind im Bereich der Stube im OG seitlich neben den Fenstern jeweils vorstehende verputzte Gewände zu sehen. Dabei könnte es sich um die Wangen von Fenstererkern handeln, wie

sie für das 18. Jahrhundert typisch sind.

Vorgefundener Zustand (z.B.

Das massive Erdgeschoss ist mit Werksteinfenstern in

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Weingärtnerhaus

Schäden, Vorzustand): Renaissanceformen versehen. Möglicherweise wurde es zusammen

mit dem Keller von einem Vorgängergebäude übernommen.

Bestand/Ausstattung: Abgebrochen

₽ Ł	Construktion	nen
-----	--------------	-----

Konstruktionsdetail:

Mischbau

• Obergeschoss(e) aus Holz

• Unterbau aus Stein (gestelzt)

Decken

Kassettendecke

Gewölbe

• Tonnengewölbe

Dachform

Satteldach

Dachgerüst Grundsystem

• Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl

• Detail (Ausstattung)

Fenstererker

Gestaltungselemente

• Zierglieder im Steinbau

Konstruktion/Material:

keine Angaben