Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/131221419193/

ID: 131221419193 **Datum:** 28.01.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Obere Dorfstraße
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	79807
Stadt-Teilort:	Lottstetten-Nack
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Waldshut (Landkreis)
Gemeinde:	Lottstetten
Wohnplatz:	Nack
Wohnplatzschlüssel:	8337070004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Errichtung des Hauses 1537/38 (d). Zunächst war nur der Teil unter der im Südwesten gelegenen Stube des Hauses unterkellertt. In einer ersten Umbauphase, wohl im frühen 17. Jh. wird der Keller nach Westen erweitert und der ehemalige Kellerhals als Teil der Außenwand benutzt. Diese Erweiterung war notwendig, weil ein erster Anbau vor die Stube gestellt wurde. Somit musste der Keller nun von der Südtraufe aus zu erreichen sein. Mit dem Anbau des Nachbarhauses wurde der Keller geteilt. Er wurde nach Osten erweitert und erhielt einen internen Zugang.

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Lottstetten-Nack, Oberer Dorfstraße 11, Wohnhaus: Bauhistorische Dokumentation, Schadenskartierung und Bauzeitenscheidung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Objekt liegt im Ortsteil Nack der Gemeinde Lottstetten in unmittelbarer Nähe zur schweizer Grenze.
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Ehemal freistehender, zweigeschossiger Bau mit Satteldach. Im Westen Anfang des 17. Jh. eine zweite, separate Wohneinheit angebaut. Der weitgehend verputzte Bau grenzt sich durch das Fehlen eines Wirtschaftsteiles vom nahezu gleichzeitigen Bau Dorfstraße ??? ab.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Quadratische Grundfläche. Eingangstüre mittig auf der Nordseite. Dahinter Flur mit Treppenaufgang. Nach Westen Küche (ehemals ohne Decke bis zum Dachgebälk offen), nach Osten Raum und Kellerabgang. Im Südteil des Hauses Stube und Kammer. OG ebenfalls in vier Räume aufgeteilt. Nur die südliche Hälfte des Hauses ist unterkellert.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Wandtäfer und Deckenverkleidungen in vielen Räumen.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	Zweigeschossiger Ständerbau mit Bruchsteinausfachung, in Firstrichtung zweischiffig gegliedert. Dachwerk: liegende, verblatte

	Stuhlkonstruktion. Firstpfette ehemals Anfallspunkt für die Krüppelwalme