Vorderer Klausenhof

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/131221419196/

ID: 131221419196 **Datum:** 28.01.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Grünwald
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	79853
Stadt-Teilort:	Lenzkirch
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Lenzkirch
Wohnplatz:	Grünwald
Wohnplatzschlüssel:	8315068004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,8442° nördliche Breite, 8,2318° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Gemäß dendrochronogischer Untersuchung wurde der älteste Hausteil frühestens 1652 (d) errichtet. Im 19. Jh. wurde der quer zum Hang verlaufende Hausteil errichtet.

1. Bauphase: (1652)	Errichtung (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Einzellage • allgemein
2. Bauphase: (1800 - 1899)	Hauserweiterung
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Raumbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Der vordere Klausenhof liegt in ländlicher Umgebung im Ortsteil Grünwald, einige Kilometer östlich von Lenzkirch.
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Eindachhof
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger Bau, in Hanglage. Parallel zum Hang verlaufender First. Dach hangseitig bis ca. 1m über den Erdboden abgeschleppt. Dort unter erhöhtem Querfirst und niedrigerem Vordach Einfahrt in den Dachraum. Krüppelwalm im Osten.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Stube, Küche und andere Wohnräume im Osten, Ökonomieteil nach Westen. Einfahrt in den Dachraum hangseitig von Süden.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Hohes Maß an Originalsubstanz erhalten. Moderate Anpassung an heutige Zeiten unter Berücksichtigung baubiologischer Kriterien angestrebt. Keine Nutzungsänderung.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach, einhüftig/Frackdach
	• Verwendete Materialien
	  • Holz
	• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
	  • Bohlen
	• Detail (Ausstattung)

	• Abtritt • Bohlenstube
Konstruktion/Material:	Blockbohlenbau