

abgegangenes Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/131315069109/>

ID: 131315069109 Datum: 28.07.2008 Datenbestand: Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Neue Straße
Hausnummer:	58, 5
Postleitzahl:	89073
Stadt-Teilort:	Ulm
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ulm (Stadtkreis)
Gemeinde:	Ulm
Wohnplatz:	Ulm
Wohnplatzschlüssel:	8421000028
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die östliche Außenwand des Gebäudes steht in der Flucht der hochmittelalterlichen Stadtmauer. Bei Sondagen zeigte sich hier Bruchsteinmauerwerk, das vermutlich spätmittelalterlicher oder frühneuzeitlich datiert.

Der südliche Keller unter der Südwestecke besitzt vermutlich spätmittelalterliche Außenwände und ein gleichzeitiges Gewölbe. Die südlich Stirnseite geht auf eine spätere Veränderung zurück. Der heutige Zugang ist modern angelegt. An beiden Stirnseiten mehrere Wandnischen.

Der nördliche Keller unter der Südwestecke besitzt vermutlich spätmittelalterliche Außenmauern. Einwölbung und nördliche Stirnseite gehen auf eine vielleicht noch spätmittelalterliche Veränderung zurück. Im späten 19. Jahrhundert wurde der Keller abgetieft, im 20. Jahrhundert mit einem neuen Zugang versehen.

Der Keller unter der Südostecke zeigt spätmittelalterliche oder frühneuzeitliche Außenwände und eine vermutlich frühneuzeitliche Einwölbung. Der ursprüngliche Zugang an der Westseite ist vermauert, der heutige Zugang ist modern.

1. Bauphase:
(1250 - 1400) Evtl. spätmittelalterliche Baureste an der östlichen Außenwand vom Erdgeschoß bis zur Traufe im 2. DG, stehen auf der Flucht der hochmittelalterlichen Stadtmauer.

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase:
(1400 - 1700) Spätmittelalterliche oder frühneuzeitliche Veränderungen durch schrittweise Entstehung der Außenwände, der Umfassungsmauern der Kellerräume, der Kellereinwölbung sowie von späteren Veränderungen an den Kellern. Viele kleinere Abschnitte, die zwar relativchronologisch, aber kaum absolutchronologisch zu datieren sind.

Betroffene Gebäudeteile: keine

Konstruktionsdetail:

- Gewölbe
- Tonnengewölbe

Besitzer

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Untersuchung und Dokumentation Gewölbekeller

Beschreibung

Umgebung, Lage: Inmitten der Altstadt am Südrand der Neuen Straße direkt östlich oberhalb des Blaukanals

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweiteiliger Komplex, der sich aus zwei Giebelhäusern zusammensetzt. Vordergiebel gegen den Weinhofberg, Rückgiebel gegen die Neue Straße
Nach Kriegszerstörung bis auf die Gewölbekeller weitgehend neu errichtet

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Unter der Südwestecke zwei kleine, tonnengewölbte Kellerräume. Unter der Südostecke ein länglicher, tonnengewölbter Kellerraum.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Gebäude unter Dach unbewohnt.

Bestand/Ausstattung:  keine Angaben

 **Konstruktionen**

- Konstruktionsdetail:**
- Verwendete Materialien
 - Backstein
 - Stein
 - Gewölbe
 - Tonnengewölbe

Konstruktion/Material: Massivbau. Historische Keller unter der Südwestecke und der Südostecke