Ehem. Klosterbrauerei, St. Wendelin

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/131526229415/

ID: 131526229415 **Datum:** 08.08.2017 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Schwenninger Straße
Hausnummer:	55/5
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil- Rottenmünster
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottenmünster
Wohnplatzschlüssel:	8325049024
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das heute dem Vinzenz von Paul zugehörige Stationsgebäude St. Wendelin wurde laut der dendrochronologischen Untersuchung des Daches im Jahre 1760/ 61 (d) als Klosterbrauerei errichtet. 1984 wird das Sandsteinportal restauriert. 1994 folgte der Umbau zum Stationsgebäude.

1. Bauphase: Abzimmerung des Dachwerkes (d).

(1760 - 1761)

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Gewerbe- und Industriebauten
  - Brauerei

2. Bauphase:
(1984)

Restaurierung des Sandsteinportals.

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

3. Bauphase:
(1994)

Umbau zum Stationsgebäude.

Betroffene Gebäudeteile:
keine

Bauwerkstyp:
- Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit
  - Hospiz

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Das freistehende Stationsgebäude St. Wendelin befindet sich in zurückgesetzter Lage zu den traufseitigen Bauten an der Schwenninger Straße.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit
  - Hospiz

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Es handelt sich um einen zweigeschossigen, verputzten Mansardwalmdachbau mit profiliertem Traufgesims und Schleppgaubenbändern. Die fünfachsig an der nördlichen Trauffassade angeordneten Fenster- und Türöffnungen besitzen geohrte Fensterfaschen. Das Portal ist darüber hinaus durch ein Oberlicht und Flachbogen bekrönt.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B.
keine Angaben

Schäden, Vorzustand):

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Verwendete Materialien
  - Putz
- Dachform
  - Mansardwalmdach
  - Schleppgaube(n)

Konstruktion/Material: *keine Angaben*