

Abgegangenes Bauernhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/131786986421/>

ID: 131786986421

Datum: 27.07.2021

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Wilhelm-Schussen-Straße
Hausnummer:	46
Postleitzahl:	88427
Stadt-Teilort:	Bad Schussenried
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Bad Schussenried
Wohnplatz:	Bad Schussenried
Wohnplatzschlüssel:	8426014004
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Hausgerüst des Bauernhauses wurde laut der dendrochronologischen Untersuchung 1570 (d) errichtet. 1842-43 (d) erfolgte die nachträgliche Abwalmung der östlichen Dachseite. 2005 wurde das Bauernhaus abgetragen und durch einen Neubau ersetzt.

1. Bauphase: Errichtung des Hausgerüstes (d)

(1570)

Betroffene Gebäudeteile:	☐ <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus

2. Bauphase: Nachträgliche Abwalmung der Ostseite des Daches (d)
(1842 - 1843)

Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none">• Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus

3. Bauphase: Abbruch
(2005)

Betroffene Gebäudeteile:	☐ <i>keine</i>
---------------------------------	----------------

**Besitzer:in**☐ *keine Angaben***Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Kurzuntersuchung

**Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Giebelständig zur Wilhelm-Schussen-Straße ausgerichtet.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Großes, zweigeschossiges Bauernhaus über längsrechteckigem Grundriss.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Im Wohnteil erdgeschossige Stube, große Küche und Treppenflur, darüber drei Kammern und Flurbereich. An der Ostseite unmittelbar an die Straße angrenzend ein jüngerer, separat erschlossener Wohnteil.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	☐ <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	☐ <i>keine Angaben</i>

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Mischbau
 - Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
- Dachform
 - Satteldach mit beidseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:

Der Hausunterbau heute weitgehend in Mauerwerk ausgeführt, darin jedoch in Außen- und Innenwänden größere Fachwerkpartien integriert. An der von der Straße abgewandten Ostseite befindet sich der Wohnteil, westlich anschließend ein großer Stall- und Tennenbereich. Den oberen Abschluss bildet ein nur mäßig steil geneigtes Vollwalmdach ohne Dachaufbauten.