# Evangelische Pfarrkirche St. Katharina

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/133173281913/

**ID:** 133173281913 **Datum:** 28.07.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Hirschbergstraße |
| **Hausnummer:** | 2 |
| **Postleitzahl:** | 71634 |
| **Stadt-Teilort:** | Ludwigsburg-Eglosheim |
| **Regierungsbezirk:** | Stuttgart |
| **Kreis:** | Ludwigsburg (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Ludwigsburg |
| **Wohnplatz:** | Eglosheim |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8118048002 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |
| **Geo-Koordinaten:** | 48,9082° nördliche Breite, 9,1685° östliche Länge |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

**Bildbeschreibung:**
Ansicht der Katharinenkirche von Südosten

**Abbildungsnachweis:**
Markus Numberger, Esslingen am Neckar

**Bildbeschreibung:**
Häufig vorkommendes Steinmetzzeichen

**Abbildungsnachweis:**
Markus Numberger, Esslingen am Neckar

## Objektbeziehungen

- *keine*

## Umbauzuordnung

- *keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Der Chor sowie der seitliche Turm sind auf das Jahr 1441/44 datiert. Das Langhaus ist bezugnehmend auf die Grundmauern ca. in die Jahre 1490 - 1510 zu datieren. Das oberste Turmgeschoss wurde 1658 in Fachwerk ersetzt.
1907 fanden umfangreiche Renovierungsarbeiten statt.

**1. Bauphase:**
(1441 - 1444)

Entstehung des Chores und des seitlichen Turmes.

**Betroffene Gebäudeteile:**

- *keine*

**2. Bauphase:**
(1490 - 1510)

Entstehung des Langhauses

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Anbau

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Dorf

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Satteldach
  - Zeltdach/Pyramidendach/-helm

**3. Bauphase:**
(1658)

Ersetzung des oberen Turmgeschosses in Fachwerk.

| | |
|---|---|
| **Betroffene Gebäudeteile:** | *keine* |

| | |
|---|---|
| **4. Bauphase:**<br>(1907) | Renovierung |
| **Betroffene Gebäudeteile:** | *keine* |

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Befunddokumentation am Natursteinmauerwerk von Chor und Turm

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Die evangelische Pfarrkirche steht am nordwestlichen Rand des historischen Ortskerns von Eglosheim. Sie wird vom ehemaligen Kirchhof umgeben, der wiederum durch eine noch in Teilen überlieferte Kirchhofmauer abgeschlossen wird. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Dorf |
| **Bauwerkstyp:** | • Sakralbauten<br>  • Kirche, allgemein |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Bei der evangelischen Pfarrkirche St. Katharina handelt es sich um eine spätgotische, massiv gemauerte und weitgehend verputzte Saalkirche mit Polygonalchor und nördlich anschließendem Chorflankenturm. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachform<br>  • Satteldach<br>  • Zeltdach/Pyramidendach/-helm |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |