Kath. Marienkapelle

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/133260724520/

ID: 133260724520 **Datum:** 15.03.2022 **Datenbestand:** Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kapellenstraße
Hausnummer:	33
Postleitzahl:	88521
Stadt-Teilort:	Ertingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Ertingen
Wohnplatz:	Ertingen
Wohnplatzschlüssel:	8426045003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Stuttgart (Bildindex)

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Kath. Pfarrkirche St. Georg, Dürmentinger Straße 17 (88521 Ertingen)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die kath. Marienkapelle wurde 1754/ 55 von Johann Schneider anstelle eines Vorgängerbaus erbaut. Für das Jahr 1911 ist eine Restaurierung belegt.

1. Bauphase:
(1754 - 1755)

Erbauung der Kapelle (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

2. Bauphase:
(1911)

Restaurierung

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Nach Südosten ausgerichtet entlang der Kapellenstraße/ Ecke Marienstraße.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Langhaus mit Querschiff und eingezogenem Polygonalchor, dem nach Norden ein weiterer dreiseitig geschlossener Chor angefügt ist. An der Nordwestseite leicht vor die Fassade springender Turm über rechteckigem Grundriss mit spitz auslaufender Zwiebelhaube.

Innerer Aufbau/Grundriss/

- *keine Angaben*

Zonierung:	
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Fresken von Franz Ignaz Wegscheider aus Riedlingen

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach mit einseitigem Vollwalm
	  • Zwiebeldach/-helm

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*