

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/133532542715/>

ID: 133532542715 Datum: 04.12.2018 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Straße: | Hochbrücktorstraße |
| Hausnummer: | 16 |
| Postleitzahl: | 78628 |
| Stadt-Teilort: | Rottweil |
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Rottweil (Landkreis) |
| Gemeinde: | Rottweil |
| Wohnplatz: | Rottweil |
| Wohnplatzschlüssel: | 8325049025 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßename: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu diesem Objekt liegt zur Zeit keine dendrochronologische Untersuchung vor.

Besitzer:in

▬ keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Untersuchung zur Farbfassung der Bretterbalkendecke im 1.OG

Beschreibung

| | |
|--|--|
| Umgebung, Lage: | Das Wohn- und Geschäftshaus steht inmitten der hist. Altstadt von Rottweil, traufseitig an der Westseite der Hochbrücktorstraße. |
| Lagedetail: | <ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt |
| Bauwerkstyp: | <ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus |
| Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): | Viergeschossiger Satteldachbau mit Aufzugsgaube und zweigeschossigem Fenstererker. |
| Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: | ▬ keine Angaben |
| Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): | ▬ keine Angaben |
| Bestand/Ausstattung: | ▬ keine Angaben |

Konstruktionen

| | |
|-------------------------------|---|
| Konstruktionsdetail: | <ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach• Detail (Ausstattung)• Fenstererker |
| Konstruktion/Material: | ▬ keine Angaben |