

# Schützenburen

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/133653132710/>

ID: 133653132710

Datum: 15.04.2021

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Oberdorfstraße
<b>Hausnummer:</b>	6
<b>Postleitzahl:</b>	78054
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Schwenningen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074013
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	48,0634° nördliche Breite, 8,5323° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Schützenburen. Quergeteilter Eindachhof, 1669/70 (d) nach dem Stadtbrand 1669 neu errichtet.

Das Haus ist eines der landwirtschaftlichen Gebäude, die bereits lange vor dem großen Brand von 1850 bestanden und den Kernbereich des Dorfes Schwenningen bildeten; es überstand diesen Brand schadlos, ist

jedoch unlängst einschneidend umgebaut worden, wobei auch große Bereiche des Fachwerks freigelegt wurden.

<b>1. Bauphase:</b> (1669 - 1670)	Neuerrichtung nach einem Stadtbrand. (d)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.</li><li>• Eindachhof</li></ul>
<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Dachreiter</li><li>• Satteldach</li></ul>

### **Besitzer:in**

— keine Angaben

### **Zugeordnete Dokumentationen**

keine

### **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Objekt befindet sich im Ortsteil Schwenningen an der Oberdorfstraße gelegen.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.</li><li>• Eindachhof</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Großer, zweigeschossiger Satteldachbau mit kleinem Glockendachreiter.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

### **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Dachreiter</li><li>• Satteldach</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— keine Angaben