Filialkirche St. Josef

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/133849391611/

ID: 133849391611 **Datum:** 04.06.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	187
Postleitzahl:	78549
Stadt-Teilort:	Spaichingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Spaichingen
Wohnplatz:	Hofen
Wohnplatzschlüssel:	8327046003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die St. Josefskirche in Spaichingen-Hofen wurde um 1896/97 errichtet. 1974-76 wurde das Kircheninnere und -äußere renoviert.

1. Bauphase: (1896 - 1897) Errichtung der Filialkirche St. Josef

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
2. Bauphase: (1974 - 1976)	Innen- und Außenrenovierung
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restaurierungsmaßnahmen zur Beseitigung der Brandschäden

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Filialkirche St. Josef liegt an der Südseite der Hauptstraße. Sie ist nach Südosten ausgerichtet.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Langhaus mit Satteldach endet nach Südosten im eingezogenen, dreiseitig geschlossenen Chor; an dessen Nordseite steht der durch Gesimse in 4 ungleiche Geschosse unterteilte Glockenturm mit Spitzhelm und vierseitig freistehenden Giebeln. Langhaus und Chor werden durch Strebepfeiler und Spitzbogenfenster gegliedert.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Saalkirche; Langhaus führt im weiteren Verlauf und durch den spitzbogigen Chorbogen getrennt in den mehrseitig geschlossenen Chor.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • Backstein
	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Turmhelm

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*