Fachwerkhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/134676310114/

ID: 134676310114 **Datum:** 02.05.2013 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	97
Postleitzahl:	76279
Stadt-Teilort:	Blankenloch
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Karlsruhe (Landkreis)
Gemeinde:	Stutensee
Wohnplatz:	Blankenloch
Wohnplatzschlüssel:	8215109001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Errichtung des Vorderhauses vor dem 17. Jh. (gk); das Hinterhaus datiert ins 18.Jh., der Sockel älter, die Scheune Anfang 19. Jh.

1. Bauphase: (1699 - 1700) Errichtung des Vorderhauses vor dem 17. Jh. (gk)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1700 - 1799)	Errichtung Hinterhaus.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1800 - 1825)	Errichtung der Scheune.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Scheune

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohnhaus
	• Anlagen für Handel und Wirtschaft
	  • Gasthof, -haus, Herberge

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Hinterhaus stellt einen zweigeschossigen, unterkellerten Fachwerkbau mit Satteldach dar, das Vorderhaus ist ebenfalls unterkellert, hingegen eingeschossig mit Satteldach. Der Gebäudekomplex besitzt zudem eine vierzonige Doppelscheune.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Das Vorderhaus ist dreizonig mit einer Quererschließung (Stube und Stubenkammer, Flurküche, Kammerzone - unterkellert -, daran anschließend Ökonomieteil mit Kniestock). Das Hinterhaus ist zweizonig mit Ökonomieteil im massiven Erdgeschoss, Wohnbereich im auskragenden Fachwerkobergeschoss (Stube und Stubenkammer, Diele und Küche, spätere Erweiterung durch Kammerzone).
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Im Vorderhaus Balken-Bohlen-Decke über Stube und Stubenkammer, große Fenster im straßenseitigen Giebel - ca. 1,60 x 1,60 m - mit mittigem Setzholz, besteigbarer Kamin mit Räucherkammer.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*