

Fachwerkhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/134676310114/>

ID: 134676310114 Datum: 02.05.2013 Datenbestand: Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	97
Postleitzahl:	76279
Stadt-Teilort:	Blankenloch
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Karlsruhe (Landkreis)
Gemeinde:	Stutensee
Wohnplatz:	Blankenloch
Wohnplatzschlüssel:	8215109001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Errichtung des Vorderhauses vor dem 17. Jh. (gk); das Hinterhaus datiert ins 18.Jh., der Sockel älter, die Scheune Anfang 19. Jh.

1. Bauphase: Errichtung des Vorderhauses vor dem 17. Jh. (gk)
(1699 - 1700)

Betroffene Gebäudeteile:	— keine
2. Bauphase: (1700 - 1799)	Errichtung Hinterhaus.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
3. Bauphase: (1800 - 1825)	Errichtung der Scheune.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Scheune

Besitzer

— keine Angaben


Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme

Beschreibung

Umgebung, Lage:	— keine Angaben
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung <ul style="list-style-type: none"> • Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnbauten <ul style="list-style-type: none"> • Wohnhaus • Anlagen für Handel und Wirtschaft <ul style="list-style-type: none"> • Gasthof, -haus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Hinterhaus stellt einen zweigeschossigen, unterkellerten Fachwerkbau mit Satteldach dar, das Vorderhaus ist ebenfalls unterkellert, hingegen eingeschossig mit Satteldach. Der Gebäudekomplex besitzt zudem eine vierzonige Doppelscheune.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Das Vorderhaus ist dreizonig mit einer Querschließung (Stube und Stubenkammer, Flurküche, Kammerzone - unterkellert -, daran anschließend Ökonomieteil mit Kniestock). Das Hinterhaus ist zweizonig mit Ökonomieteil im massiven Erdgeschoss, Wohnbereich im auskragenden Fachwerkobergeschoss (Stube und Stubenkammer, Diele und Küche, spätere Erweiterung durch Kammerzone).
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	Im Vorderhaus Balken-Bohlen-Decke über Stube und Stubenkammer, große Fenster im straßenseitigen Giebel - ca. 1,60 x 1,60 m - mit mittigem Setzholz, besteigbarer Kamin mit Räucherammer.

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:  *keine Angaben*

Konstruktion/Material:  *keine Angaben*