Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/135321357616/

Objektdaten

Straße: Friedrichstraße

Hausnummer: 3

Postleitzahl: 77955

Stadt-Teilort: Ettenheim

Regierungsbezirk: Freiburg

Kreis: Ortenaukreis (Landkreis)

Gemeinde: Ettenheim

Wohnplatz: Ettenheim

Wohnplatzschlüssel: 8317026006

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine



Fotos

keine



keine



Umbauzuordnung

keine



Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Als im Jahre 1655 (d) das Gebäude errichtet wurde und dabei bis zur inneren Stadtmauer reichte, bildeten das Obere Tor und die Stadtmauer Teile der äußeren Hauswand.

Die Lage des Hauses im Winkel der Stadtbefestigung lässt vermuten, dass über das Haus sowohl der Torturm, wie auch der Wehrgang der Stadtmauer zugänglich waren. So könnte das anfangs kleinere Fachwerkhäuschen als Wohnung des Torwärters gedient haben.

Seine heutigen Ausmaße erhielt das Gebäude nach einem Umbau. Dabei wurde es verlängert, bekam ein



Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Wohnhaus

neues Dach und wurde zum Ackerbürgerhaus.

Nach dem Abbruch von Tor und Stadtmauer entstanden am Haus größere Lücken, die unter anderem durch die Bruchsteinwand im Erdgeschoss und das Fachwerk im Obergeschoss geschlossen wurden.

1. Bauphase: (1654 - 1655)

Errichtung des Gebäudes (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail: • Siedlung

Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten

Wohnhaus



Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

Kurzuntersuchung

B

Beschreibung

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail: keine Angaben

Bauwerkstyp: <u>keine Angaben</u>

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

keine Angaben

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

B

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: keine Angaben

Konstruktion/Material: keine Angaben