# Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/135628760817/

**ID:** 135628760817 **Datum:** 25.07.2017 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Präsenzgasse |
| **Hausnummer:** | 2 |
| **Postleitzahl:** | 78628 |
| **Stadt-Teilort:** | Rottweil |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Rottweil (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Rottweil |
| **Wohnplatz:** | Rottweil |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8325049025 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Wie die dendrochronologische Untersuchung belegt, wurden das 2. Obergeschoss und das Dachwerk des Wohnhauses 1469 (d) abgezimmert.

| | |
|---|---|
| **1. Bauphase:** (1468 - 1469) | Errichtung des 2.Obergeschosses und Abzimmerung des Dachwerkes (d) |

| | |
|---|---|
| **Betroffene Gebäudeteile:** | • Obergeschoss(e)<br>• Dachgeschoss(e) |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Das Wohnhaus befindet sich in der historischen Altstadt von Rottweil. Es steht traufseit an der Südseite der Präsenzgasse. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohnhaus |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Dreigeschossiger Satteldachbau mit Zwerchhaus und aufgrund des nach Westen ansteigenden Bodenniveaus mit erhöhtem Kellergeschoss an der nördlichen Traufseite. An der östlichen Giebelseite ist ein zweigeschossiger kleinerer Sattelbau angefügt, dessen Erdgeschoss einen Garageneinbau zeigt. Das Obergeschoss ist traufseitig weiter eingezogen. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachform<br>  • Satteldach<br>  • Zwerchhaus/-häuser<br>• Verwendete Materialien<br>  • Putz |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |