Wohnhaus (abgegangen)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/136405496610/

ID: 136405496610 **Datum:** 16.02.2024 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Feuergasse
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	77723
Stadt-Teilort:	Gengenbach
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Gengenbach
Wohnplatz:	Gengenbach
Wohnplatzschlüssel:	8317034010
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	Goldschmiedegasse
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus wurde im 18. oder 19. Jahrhundert errichtet und stammt aus der Zeit des Wiederaufbaus nach den zwei großen Bränden in Gengenbau, dem Stadtbrand von 1689 und dem Gassenbrand von 1789. In jüngere Zeit erfolgten bauliche Veränderungen (u.a. im Bereich der Fenster, in Form des Dachausausbaus, Scheunenverkleidung). Zu dem Wohnhaus gehört außerdem ein Wirtschaftsgebäude, in welches die Stadtmauer ober- und interirdisch integriert ist.

1. Bauphase: (1700 - 1899)	Erbauung des Wohnhauses.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Schadensuntersuchungen und Abbruchdokumentation
- Baudokumentation
- Schadenskartierung Holzkonstruktion

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Traufständig in die geschlossene Bebauung der Feuergasse eingebunden, annähernd parallel zum südwestlichen Stadtmauerverlauf; Wohnhaus mit zugehörigem Wirtschaftsgebäude im Süden.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Wohnhaus: zweigeschossiges, traufständiges Gebäude mit Satteldach; der Sockel und das Erdgeschoss massiv errichtet, darüber Fachwerkaufbau; dreiachsige Fassade mit markantem breitem Tor mit hölzerner Rahmung und mittig liegender Gehtüre, abschließend profiliertes Traufgesims. Wirtschaftsgebäude: zweigeschossig mit Satteldach, darin Stadtmauerverlauf integriert.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau • Obergeschoss(e) aus Holz • Dachform

	• Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*